

## **Dodatečné informace č. 1**

k zadávacímu řízení v rámci projektu **Volnočasová obecní klubovna v Křečovicích**

**1. Otázka:**

Ve výkazu výměr – položka č. 8 „Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce“ – neměla by být správně jednotka m<sup>3</sup> místo uvedených tun? Odváží se 74,54m<sup>3</sup>!

**Odpověď:**

**Správně má být 74,454m<sup>3</sup> á 1,8t (průměr pro horninu)=134,02 t nebo m<sup>3</sup> 74,454**

**2. Otázka:**

Neměla by být výměra u položky č. 22 „Odstranění bednění stěn základových patek“ 12m<sup>2</sup> místo 3,2m<sup>2</sup> ? Výměra zřízení je 12m<sup>2</sup>.

**Odpověď:**

**Správně má být 12m<sup>2</sup>**

**3. Otázka:**

V kapitole obklady je položka montáže 68,235m<sup>2</sup>, ale dodávka (položka č. 166) je pouze 11m<sup>2</sup>, nejedná se o chybu?

**Odpověď:**

**Správně má být 68,235 á 1,1(ztratné 5-15%)=75,06m<sup>2</sup>**

**Robert Nečas**  
starosta obce